

1А1П (гептод – преобразователь)

Назначение: преобразование частоты.

Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы 1А1П.



- 1 катод (минус нити накала) и сетка пятая;
- 2 анод;
- 3 сетки вторая и четвертая;
- 4 сетка первая;
- 5 катод (минус нити накала) и сетка пятая;
- 6 сетка третья;
- 7 катод (плюс нити накала)



Основные данные

Напряжение накала номинальное (постоянное)	1,2 B
Напряжение накала наибольшее (постоянное)	1,4 B
Напряжение накала наименьшее (постоянное)	0,95 B
Ток накала	$60 \pm 7 \text{ MA}$
Напряжение анода номинальное (постоянное)	90 B
Напряжение анода предельное (постоянное)	100 B
Ток анода (прим 1)	$0,64 \pm 0,3 \text{ MA}$
Ток катода (прим 1) номинальный	$2,48 \pm 0,97 \text{ MA}$
Ток катода предельный	6,5 мА
Напряжение сетки первой (действующее значение)	15 B
Ток сетки первой (прим 1)	80 мкА
Напряжение сеток второй и четвертой номинальное (пост)	45 B
Напряжение сеток второй и четвертой предельное (пост)	75 B
Напряжение сетки третьей номинальное (постоянное)	0 B
Напряжение сетки третьей предельное (постоянное)	0 B
Крутизна преобразования (прим 1)	0,25 мА/В
Крутизна гетеродина (прим 2)	0,825 мА/В
Емкость входная	7 ± 1,4 пФ
Емкость выходная	7 ± 1,8 пФ
Емкость проходная	0,4 пФ
Оформление - стеклянное миниатюрное	
Macca	10 г

Прим 1. При сопротивлении в цепи сетки первой 0,1 МОм.

Прим 2. При напряжении анода 45 В и напряжении сетки первой 0,5 В (действующее значение).

Источники:

1) Ю.Л. Голубев, Т.В. Жукова "Электровакуумные приборы", "Энергия", Москва, 1969, 296 стр.

Дата создания: октябрь 2003. Откорректирован:

Информационный портал "Магия ламп"

www.magictubes.ru